

# **INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PROGRAMOWALNEGO MIX'N MACHINE ADVANCE (Model przeznaczony do pracy na blacie)**

## **KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW:**

1. Pracownicy obsługujący urządzenie powinni:
  - Być dokładnie zapoznani z instrukcją jej obsługi.
  - Posiadać dobry stan zdrowia, potwierdzony właściwym orzeczeniem lekarskim oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
  - Posiadać kwalifikacje z zakresu podstawowych zagadnień higieny,
  - Posiadać przeszkolenie w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp.
2. Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy.

## **PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY:**

1. Łatwy i szybki dostęp do prawidłowo wyposażonej apteczki.
2. Oświetlenie stanowiska - minimum 500 lx.
3. Posadzka w rejonie urządzenia powinna być niepoślizgowa i łatwo zmywalna.
4. Urządzenie powinno posiadać wyłącznik w łatwo dostępnym miejscu.

## **CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:**

Przed rozpoczęciem pracy należy:

- prawidłowo oświetlić całe stanowisko pracy,
- usunąć zbędne materiały i przedmioty utrudniające obsługiwanie urządzenia,
- sprawdzić, czy wszystkie osłony ochronne w maszynie są założone,
- sprawdzić stan techniczny urządzenia.
- nie zanurzać urządzenia w płynie. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nie wolno umieszczać urządzenia w wodzie, ani innej cieczy.
- nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu płyt kuchennych gazowych lub elektrycznych, w rozgrzanym piekarniku i nie zezwalaj na kontakt z gorącymi powierzchniami.
- podłączyć urządzenie do gniazda z uziemieniem.
- nie usuwać bolca uziemiającego.
- nie stosować przedłużacza.
- należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie i jego przewód zasilający powinien być w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- nie korzystać z nasadek innych niż zalecane lub sprzedawane przez producenta.
- nie używać na zewnątrz pomieszczeń.

## **CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:**

Pracownik obsługujący urządzenie powinien:

- wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego i przewidziane na tym stanowisku pracy,
- stosować bezpieczne metody i nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i otoczenia,
- obsługiwać urządzenie rzetelnie i zgodnie z instrukcją podaną przez producenta,
- dbać, aby podłoga na stanowisku roboczym była sucha, równa i nie zatarasowana,
- zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
- nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób nie upoważnionych przez przełożonych,
- nie oddalać się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia.
- wciskać żądane mieszadło do wałka mieszadła w sposób dokładny, tak aby nie doszło do jego niekontrolowanego, samoczynnego wypadnięcia.
- obracające się mieszadło może spowodować obrażenia. Podczas miksowania trzymać kubek (i pokrywę lub osłonę) pewnie w dłoni.
- jeżeli konieczne jest dotykanie ruchomych części należy wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- przed regulacją wałka mieszadła odłączyć zasilanie.

## **CZYNNOŚCI ZABRONIONE:**

Pracownikowi zabrania się:

- lekceważenia zaleceń bezpiecznej obsługi podanych przez producenta .
- korzystania z niesprawnego urządzenia.
- dokonywania napraw czy konserwacji urządzenia podczas jego pracy.
- zdejmowania i usuwania jakichkolwiek osłon i ochron zabezpieczających oraz napisów informacyjnych i ostrzegawczych z urządzenia i pomieszczenia.
- samodzielnego naprawiania uszkodzeń instalacji elektrycznej urządzenia.
- wykonywania na stanowisku roboczym innych prac niż zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
- spożywania na stanowisku pracy posiłków i palenia tytoniu.
- noszenia brudnej odzieży roboczej (ochronnej).
- urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci, ani w ich pobliżu.
- stosować urządzenia na wolnym powietrzu.
- upuszczać na podłogę ani rzucać osłoną wyciszającą.
- uderzać pojemnikiem o blat, by wstrząsnąć zawartością pojemnika.
- nosić urządzenia trzymając za sznur zasilający.

## **CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:**

Po zakończeniu pracy pracownik powinien:


- przed myciem lub serwisowaniem odłączyć od zasilania.
- oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy.
- upewnić się, że pozostawione urządzenie nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia.
- oczyścić odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

## **ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:**

1. Zaistniałe awarie i inne nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłosić przełożonemu.
2. W razie, gdy warunki nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym przełożonego.
3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek i nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku.
4. Zgodę na uruchomienie maszyn i urządzeń w miejscu ewentualnego wypadku wyraża pracodawca ( w uzgodnieniu w zależności od typu wypadku - ze społecznym inspektorem pracy lub inspektorem pracy PIP i prokuratorem). Dotyczy to również sytuacji dokonywania zmian w miejscu wypadku. W miejscu wypadku można dokonywać zmian bez uzyskania ww. zgody, jeśli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia gromadzącemu niebezpieczeństwu.

## Symbole ostrzegające przed niebezpieczeństwem

### Ryzyko porażenia prądem



Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie.  
Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do śmierci lub porażenia prądem.

### Ryzyko porażenia prądem



- Podłączyć wtyczkę do gniazdka z uziemieniem.
- Nie usuwać uziemienia.
- Nie stosować przedłużacza.
- Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do śmierci, pożaru lub porażenia prądem.

### Opracował:

mgr inż. Paweł Szumara

gł. specjalista ds. BHP

inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej